

平成23年3月22日

お得意先 各位

クボタシーアイ株式会社  
中部支店

### 東日本大震災の影響による製品出荷について

この度の東日本大震災により被災されました方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

さて、先般もご案内させて頂いておりますが、弊社もこの大地震により栃木工場と物流ヤードが大きな被害を受け、また小田原工場も計画停電の影響を受け生産・出荷業務に大きな支障が出ております。

現在、復旧・回復に向け懸命に取り組んでおりますが、設備被害・電力状況等により、全面回復まではまだ時間がかかる見込みです。また、樹脂メーカーの設備被害により、原料によってはかなりタイトな状況となっております。

このような状態の中で、社会的要請に対応した被災地区最優先出荷の実施により、当地区におきましては受注・出荷を制限させて頂かざる得ない状況となりました。すでに生産・出荷予定のご回答にも時間を要する状態となっております。

現在、懸命な回復作業を続けてはおりますが、上記の事情によりこの状況はしばらくの間続くものと思われまます。

お得意先の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

以上

お取引様各位

平成23年3月23日

スミケイ銅管販売株式会社

名古屋支店



プリゾール・チューブSF製品 生産中断のお詫び

東北地方太平洋沖地震災害におきましては、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

掲題の件、地震の影響により、住友軽金属工業㈱伸銅所は製品の出荷の際し、購入資材メーカー様の震災被害による遅延等の影響が出ております。

特に空調被覆銅管 プリゾール・チューブSFについては、当面製品の生産が滞る事態となっております。

お取引様には、大変ご迷惑をお掛けしておりますが、何卒事情をご理解賜ります様、お願い申し上げます。

敬具

記

1. 購入資材メーカーの震災被害による納期遅延対象商品

【空調被覆銅管】

プリゾール・チューブ SF (理由:断熱材メーカー様の震災による被害)

2 製品生産状況

断熱材メーカー様被災により、被覆銅管を生産するための保温材の入荷が停止し、住友軽金属工業㈱伸銅所における製品の生産を中断しております。

保温材入荷の目途が立てば、生産を再開いたしますが、現状その見込みも明らかではありません。後日生産再開の見込みが立ち次第、ご連絡させていただきます。

以上

平成 23 年 3 月 23 日

お得意様各位

株式会社 I N A X サンウエーブマーケティング  
取締役 常務執行役員  
マーケティング本部長  
神谷 宣夫

「東北地方太平洋沖地震」の影響による生産・出荷対応の目処について

< 第 2 報 >

東北地方太平洋沖地震により被災されました皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早く復旧されることをお祈り申し上げます。  
また、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げます。

この度の地震において、I N A X およびサンウエーブ工業の関東地区の生産拠点で建物の損傷、設備の被害等が発生しているだけでなく、原材料、部品等の仕入業者様においても多大な被害が発生しております。加えて、電力会社による計画停電の影響もあり、一部の商品においては生産の目処が立っておりません。

お客様ならびに関係者の皆様へは多大なご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

商品別の詳細状況につきましては、別紙 1～3 の「生産出荷の対応状況一覧」にて、ご確認頂きますよう、お願い申し上げます。I N A X、サンウエーブ工業とも、復旧に向け全力で取り組んでおります。

生産状況に変化がありましたら、あらためてご連絡申し上げます。

なお、出荷可能な商品についても、道路事情や燃料不足といった物流上の問題等によって、配達遅延や配達が出来ない状況が発生することが予想されます。

詳細につきましては、営業窓口までお問い合わせください。

以上

## 『生産出荷の対応状況一覧 INAXブランド品(1)』 2011年3月23日更新

## ■設備商品

商品群	商品名	品番	遅延の理由(生産・調達の状況)	受注分の対応について		復旧見込みについて		
				既存受注分	新規受注分	復旧策	復旧見込 (生産再開時期)	復旧までの暫定策
一体型シャワー トイレ	SATIS タンクレスSX	全品番	電磁弁など給水部品の一部を被災地で生産しており調達が困難です。	ご回答した納期どおり出荷します。	受注しますが、納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	仕入業者様の設備復旧、及びその後の輸送手段の確保。	4月末ごろ	タンク付きトイレを手配ください。
収納一体型 便器	エレシヤス・Pita 全タイプ	全色・全グレード	キャビネット基材の一部を被災地で生産しており調達が困難です。	ご回答した納期どおり出荷します。	通常通り受注しますが、納期回答は部品在庫状況を確認しながら順次回答していきます。	一部の色・グレードによっては納期を要する場合がありますが、ほぼ解消しております。	-	-
トイレ手洗	木質キャビネット付 全タイプ	全色・全グレード						
水栓金具	オートマージュ グースネック タイプ	AM-120系 AM-130系 AM-140系	電子基板部品の一部を被災地で生産しており調達が困難です。	ご回答した納期どおり出荷します。	受注しますが、納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	海外も含めた代替基板メーカーを選定し生産。	6月末ごろ	グースネックタイプ以外のオートマージュを代替品手配ください。

## ■システムバスルーム(INAXブランド)

商品群	商品名	品番	遅延の理由(生産・調達の状況)	受注分の対応について		復旧見込みについて		
				既存受注分	新規受注分	復旧策	復旧見込 (生産再開時期)	復旧までの暫定策
システムバス	集合住宅用ユニット (BP系) リノビオ (BPRシリーズ)	BP-1116 BP-1216 東日本(筑波・江別)	筑波工場は3月22日から操業を再開します。	3月22日から納期回答を再開しております。 3月29日より出荷を再開します。	3月22日から納期回答を再開しております。 3月29日より出荷を再開します。	-	-	-
		BP-1116 BP-1216 西日本(上野緑・佐賀)	通常通り出荷しております。	-	-	-	-	-
		リノビオBPR	一部の部品が調達困難でしたが、回復しました。	3月22日から納期回答を再開しております。 3月29日から出荷を再開します。	3月22日から納期回答を再開しております。 3月29日から出荷を再開します。	-	-	-
		BLCP BLP 及び上記以外のBP	一部の部品(配管等)が調達困難です。	3月22日から納期回答を再開しております。 3月29日から出荷を再開します。	3月22日から納期回答を再開しております。 3月29日から出荷を再開します。	代替品(同等仕様の配管)に対応します。	5月中旬解消見込みです。	-
	J-bath	全品番	筑波工場は3月22日から操業を再開します。	3月22日から納期回答を再開しております。 3月29日から出荷を再開します。	3月22日から納期回答を再開しております。 3月29日から出荷を再開します。	-	-	-
	ラ・バス ラ・バス テイスト アライン プレシオ ソレオ BH系 バリアフリーバス ルーム リノビオ(BY系) Do Careユニット シャワーユニット	全品番	一部の部品(トラップ等)が調達困難です。	3月23日から納期回答を再開しますが、通常納期回答は厳しい状況なので、順次出荷する見込みです。	受注はしますが、納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。 5月中旬から出荷見込みです。	(調達の復旧待ち)	5月中旬より必要数を確保できる見込みです。	-
追加部材	東日本 (筑波・江別) 西日本 (上野緑・佐賀)	筑波工場は3月22日から操業を再開します。 通常通り出荷しております。	3月23日から出荷を再開する見込みです。 -	3月29日から出荷を再開する見込みです。 -	- -	- -	- -	
単体浴槽	大型バス ポリーナ	全品番	筑波工場は3月22日から操業を再開しています。	3月22日から納期回答を再開しています。 3月29日から出荷を再開する見込みです。	3月22日から納期回答を再開しています。 3月29日から出荷を再開する見込みです。	-	-	-
	洋風バス ニュージーニアル	全品番	協力工場が被災したため、調達困難です。	納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	受注しますが、納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	生産型を製作し復旧します。	5月18日から納期回答を再開します。 6月1日から出荷を再開する見込みです。	-
	排水ユニット 枠付排水目皿	PBF-TM2全品番 PBF-WM2全品番	協力工場が被災したため、調達困難です。	納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	受注はしますが、納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	代替品に対応します。	(確認中)	現場調達をお願いします。
洗濯機パン	本体 トラップ	全品番	通常通り出荷しております。	-	-	-	-	-
	接続ホース トラップ用エルボ	BHP-6、 PBF-MJ-350、 TP-A-100	協力工場が被災したため、調達困難です。	納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	受注はしますが、納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	代替品に対応します。	4月中旬頃に解消見込みです。	-

※ 物流便の状況によって、配送自体が困難な場合がございます。詳細は、別途、営業・業務窓口までお問合せください。

## 『生産出荷の対応状況一覧 INAX ブランド品(2)』 2011年3月23日更新

## ■システムキッチン(INAXブランド)

商品群	商品名	品番	遅延の理由(生産・調達の状況)	受注分の対応について		復旧見込みについて		
				既受注分	新規受注分	復旧策	復旧見込 (生産再開時期)	復旧までの暫定策
システムキッチン	全シリーズ	全品番	レンジフード、IHコンロのメーカーが被災し調達が困難です。	機器が入荷次第、順次、納期を回答します。あわせて調達可能な機器への変更をお願いします。	3月24日から機器の選択を絞り込みます(一部の機器は受注停止)。一旦、「納期未定」で受注し、順次、納期を回答します。	(調達先の復旧待ち。)	レンジフード:本週以降、復旧見込みですが、生産能力に限りがあるので、当面、機種を絞って対応します。 IHコンロ:被災された部品メーカー様の状況を調査中です。確認でき次第連絡します。	機器を絞り込んで受注します。別紙「INAXブランドキッチン 機器・部材震災の影響による出荷対応状況一覧表」参照ください。

## ■洗面化粧台(INAXブランド)

商品群	商品名	品番	遅延の理由(生産・調達の状況)	受注分の対応について		復旧見込みについて		
				既受注分	新規受注分	復旧策	復旧見込 (生産再開時期)	復旧までの暫定策
洗面化粧台	LC ピアラ ピアラDS オフ(ミラーキャビネット除く) PT(ミラーキャビネット除く)	全品番	一部の部品(樹脂原料等)が調達困難となっております。	回答した納期で出荷します。なお、一旦、「納期未定」としたものは順次、納期を回答します。	一旦、「納期未定」で受注し、順次、納期を回答します。	部品の調達先の拡大。	5月中旬	一旦、「納期未定」で受注し、順次、納期を回答します。
	ラルージュ エスタ(ミラーキャビネット除く) リフラ(ミラーキャビネット除く) ドゥケア ソレスタ BL認定品	全品番	一部の部品(樹脂原料等)が調達困難となっております。	回答した納期で出荷します。なお、一旦、「納期未定」としたものは順次、納期を回答します。	3月24日から通常通り納期回答します。(一部のシリーズは遅れることがあります)	部品の調達先の拡大。	5月中旬	—
	ミラーキャビネット(オフ、PT、エスタ、リフラ用) アジャストミラー	全品番	一部の部品(樹脂原料等)が調達困難となっております。	回答した納期で出荷します。なお、一旦、「納期未定」としたものは順次、納期を回答します。	3月24日から受注を中止します。	部品の調達先の拡大及び代替品への切替を実施します。	5月中旬	代替品で受注します。代替品の詳細情報は3月末頃に案内します。
	マーベリーナカウンター グラスティカウンター	全品番	一部の部品(樹脂原料等)が調達困難となっております。	回答した納期で出荷します。なお、一旦、「納期未定」としたものは順次、納期を回答します。	3月24日から通常通り納期回答します。	部品の調達先の拡大。	3月24日	—
トイレ手洗い	セレビオ アクアビュー アクアフット マーベリーナカウンター手洗いタイプ	全品番	一部の部品(樹脂原料等)が調達困難となっております。	回答した納期で出荷します。なお、一旦、「納期未定」としたものは順次、納期を回答します。	3月24日から通常通り納期回答します。(一部のシリーズは遅れることがあります)	部品の調達先の拡大。	5月中旬	—

## ■電気温水器(INAXブランド)

商品群	商品名	品番	遅延の理由(生産・調達の状況)	受注分の対応について		復旧見込みについて		
				既受注分	新規受注分	復旧策	復旧見込 (生産再開時期)	復旧までの暫定策
電気温水器	電気温水器	全品番	調達が計画停電のため生産能力が低下し、部品の確保が制限されています。	回答した納期で出荷します。なお、一旦、「納期未定」としたものは順次、納期を回答します。	3月24日から通常通り納期回答します。但し、調達状況によっては品番を絞り込む等、制限を行うことがあります。	部品の調達先の拡大。	(確認中)	調達状況によっては品番を絞り込む等、制限を行うことがあります。

## ■タイル建材商品

商品群	商品名	品番	遅延の理由(生産・調達の状況)	受注分の対応について		復旧見込みについて		
				既存受注分	新規受注分	復旧策	復旧見込 (生産再開時期)	復旧までの暫定策
住宅外壁 専用金属下地材	SAIDIX-LT	DXL370-15	調達先が被災地のため調達が困難です。	ご回答した納期で出荷します。	受注しますが、納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	生産再開の見通しが立たないため、並行して他工場での同等品生産準備を進めます。	生産再開の目処が立ち次第、報告致します。	接着性能を確認した市販品を、7月から推奨品としてアゲンタします。(評価試験3ヶ月)
SUITEROOM	シャワールーム	全品番	一部の部品が被災地で生産しており、調達が困難です。	ご回答した納期で出荷します。	受注しますが、納期回答は生産に目処が立ち次第、順次、行います。	他商品の部材を転用します。	11年4月中旬から転用部材を利用し出荷します。	—
日本銘石	大谷石、十和田石	ESN-*/7 ESN-*/9	産地は被災地域周辺ですが、生産に問題は発生していません。周辺交通事情により着日遅延が発生しております。	十和田石(秋田県):出荷リードタイム(最長):東北2週間、それ以外1週間 大谷石(栃木県):出荷リードタイム(最長):東北9日、北海道10日、それ以外通常+2日				

※ 物流便の状況によって、配送自体が困難な場合がございます。詳細は、別途、営業・業務窓口までお問合せください。

## 『生産出荷の対応状況一覧 サンウエーブ ブランド品』 2011年3月23日更新

## ■システムバスルーム(サンウエーブ ブランド)

商品群	商品名	品番	遅延の理由(生産・調達の状況)	受注分の対応について		復旧見込みについて		
				既受注分	新規受注分	復旧策	復旧見込 (生産再開時期)	復旧までの暫定策
システムバス	BR-ワイド ・ファンタジア	全品番	一部の部品が調達困難となり生産ができなくなりました。	3月18日お届け分までは予定通り出荷しました。	3月17日より受注を停止し、部品が調達でき次第、お届け日を連絡します。	部品供給状況を確認し、調達次第生産します。	各部品メーカー様の状況を調査中です。確認でき次第連絡します。	代替部品で対応可能なものは代替生産します。

## ■システムキッチン(サンウエーブ ブランド)

商品群	商品名	品番	遅延・欠品の理由 (生産・調達の状況)	受注分の対応について		復旧策	復旧見込みについて	
				既受注分	新規受注分		復旧見込 (生産再開時期)	復旧までの暫定策
システムキッチン	全シリーズ	全品番	工場が、計画停電の影響で、生産が遅延し始めています。	3月18日お届け分までは予定通り出荷しましたが、22日からは一部に遅延が始まります。	3月23日受注分より4日(稼働日)程度、お届け日が延長となります。	作業時間を延長して遅延を取り戻します。	計画停電の実施状況と受注状況次第ですが、当面は納期延長対応が必要です。	—
	システム収納 メラミン カウンター	全品番	工場が被災し、操業が停止していましたが、16日より操業を開始しました。	3月16日より欠品しており、お届け日をお待ち頂いています。	注文は受付けていますが、お届け日は生産でき次第、連絡します。	—	今週中(23日頃)には順次お届けできる見込みです。	操業停止の間は、別工場代替生産しました。
システムキッチン用 機能機器	レンジフード	全品番	工場が被災し、サンウエーブオリジナルレンジフードの生産ができない状況です。	一部の欠品した機種は、代替品での対応をお願いしています。	3月23日より代替品での受注を始めます。	—	来週以降、復旧見込みですが、生産能力に限りがあるので、当面、機種を絞って対応します。	生産可能な代替品で対応します。
	IHコンロ (日立製)	全品番 (HTタイプ)	工場が被災し、操業が停止しています。	3月16日より欠品しており、代替品での対応をお願いしています。	注文は受付けていますが、お届け日は調達でき次第、連絡します。	—	被災された部品メーカー様の状況を調査中です。確認でき次第連絡します。	当面は代替品(他メーカー)で切替提案を検討中です。
	IHコンロ (パナソニック製)	全品番 (CHタイプ)	部品メーカー様が被災し、部品が入らないことになり、3月22日より全機種の生産が停止となりました。	3月22日お届け分までは予定通り出荷します。	3月23日以降のお届け日分より欠品が発生します。	—	被災された部品メーカー様の状況を調査中です。確認でき次第連絡します。	当面は代替品(他メーカー)で切替提案を検討中です。
	蒸気処理 ユニット (東芝製)	全品番	メーカー様倉庫在庫が破損し、出荷ができなくなりました。	3月16日より欠品しており、お届け日をお待ち頂いています。	注文は受付けていますが、お届け日は調達でき次第、連絡します。	部品供給状況を確認し再生産します。	今週中には順次お届けできる見込みです。	—
	電動昇降吊戸 (東芝製)	全品番						
セクショナル キッチン	ホーロー製 GP・HR シリーズ	全品番	被災した工場は、操業が停止しています。また、注文が殺到していることにより、在庫の補充が追いつかない状況です。	【在庫対応品】 一部の機種で欠品が始まっており、現状在庫限りとなります。 またセクショナルキッチンは今後、仮設住宅対応を、最優先として対応させていただきます。		協力工場を含めて増産体制をとります。	被災した工場以外は稼働していますので、順次在庫を補充していきます。	—
	木製GS・GK シリーズ	全品番						
ミニキッチン	YMK	全品番						

## ■洗面化粧台(サンウエーブ ブランド)

商品群	商品名	品番	遅延の理由(生産・調達の状況)	受注分の対応について		復旧見込みについて		
				既受注分	新規受注分	復旧策	復旧見込 (生産再開時期)	復旧までの暫定策
洗面化粧台	タフィア・C・V シリーズ	全品番	注文が殺到していることにより、在庫の補充が追いつかない状況です。	【在庫対応品】 一部の機種で欠品が始まっており、現状在庫限りとなります。		現状計画している生産分で『在庫限り終息』となります。 (11. 4月以降、INAXブランド品で切替提案します)		

※ 物流便の状況によって、配送自体が困難な場合がございます。詳細は、別途、営業・業務窓口までお問合せください。

(留意点)

- ・下表は、3月23日現在の対応状況になります。調達先の今後の生産状況の変化等によってこの対応状況を変更する場合があります。(今後の状況の変化に従い随時内容を刷新し、お知らせいたします。)
- ・現在、納期は通常より延長しています。

■レンジフード

メーカー	品名	品番	記号	出荷対応	生産状況
富士工業	2口ヘラー/一方排気/ブラック(全ての高さ)	EVM-***XLBK	FA	×	
	2口ヘラー/一方排気/シルバー(全ての高さ)	EVM-***XLSI	FB	×	
	2口/1H対応/機器連動/ブラック(全ての高さ)	SCU-3R-***GBK*M	HS	×	
	2口/1H対応/機器連動/シルバー(全ての高さ)	SCU-3R-***GSI*M	HT	×	
	2口/標準/ブラック(高さ500mm)	BDR-3HE-***15BK		×	
	2口/標準/ブラック(高さ600mm)	BDR-3HE-601BK		○	
		BDR-3HE-751BK		×	
		BDR-3HE-901BK		×	
		BDR-3HE-6017BK		×	
	2口/標準/ブラック(高さ700mm)	BDR-3HE-7517BK		○	
		BDR-3HE-9017BK(IN)		○	
		RBDR-3HE-7517BK(AH)		○	
		RBDR-3HE-9017BK(AH)		○	
	2口/標準/ブラック(高さ700mm)/旭化成	RBDR-3HE-7517W(AH)		○	
	2口/標準/ホワイト(高さ700mm)/旭化成	RBDR-3HE-9017W(AH)		○	
	2口/標準/ホワイト(高さ700mm)/旭化成	RBDR-3HE-7517W(AH)		○	
	2口/標準/ホワイト(高さ700mm)/旭化成	RBDR-3HE-9017W(AH)		○	
	2口/標準/親水性F/ブラック(高さ500mm、700mm)	BDR-3HE-***GBK		×	
	2口/標準/親水性F/ブラック(高さ600mm)	BDR-3HE-***GBK		×	
	2口/標準/シルバー(高さ500mm)	BDR-3HE-***15SI		×	
	2口/標準/シルバー(高さ600mm)	BDR-3HE-601SI		○	
		BDR-3HE-751SI		×	
		BDR-3HE-901SI		×	
		BDR-3HE-6017SI		×	
	2口/標準/シルバー(高さ700mm)	BDR-3HE-7517SI		○	
		BDR-3HE-9017SI		○	
		BDR-3HE-***GSI		×	
		BDR-3HE-***GSI		×	
	2口/標準/親水性F/シルバー(高さ500mm、700mm)	BDR-3HE-***GSI		×	
	2口/標準/親水性F/シルバー(高さ600mm)	BDR-3HE-***GSI		×	
	2口/標準/ステンレス(高さ700mm)	BDR-3HE-***X1		×	
	2口/標準/ステンレス(高さ700mm)	BDR-3HE-***X		×	
	2口/標準/ステンレス(高さ700mm)	BDR-3HE-***X		×	
	2口/標準/ステンレス(高さ700mm)	BDR-3HE-***X		×	
	2口/電動シャッター/ブラック(高さ500mm)	BDR-3HE-***XBK		×	
	2口/電動シャッター/ブラック(高さ600mm)	BDR-3HE-***BK		×	
	2口/電動シャッター/ブラック(高さ700mm)	BDR-3HE-***BK		×	
	2口/電動シャッター/シルバー(高さ500mm)	BDR-3HE-***XSI		×	
	2口/電動シャッター/シルバー(高さ600mm)	BDR-3HE-***SI		×	
	2口/電動シャッター/シルバー(高さ700mm)	BDR-3HE-***SI		×	
	2口/同時給排/ブラック(高さ600mm)	BFR-3B-***VBK		×	
	2口/同時給排/ブラック(高さ700mm)	BFR-3B-***VBK		×	
	2口/同時給排/シルバー(高さ600mm)	BFR-3B-***VSI		×	
	2口/同時給排/シルバー(高さ700mm)	BFR-3B-***VSI		×	
	2口/クリーン&フラット/ブラック(高さ500mm)	FCR-3MJ-***GXBK		×	
	2口/クリーン&フラット/ブラック(高さ600mm)	FCR-3MJ-***GBK		×	
	2口/クリーン&フラット/ブラック(高さ700mm)	FCR-3MJ-***GBK		×	
	2口/クリーン&フラット/ブラック(高さ500mm)	FCR-3MJ-6015GXBK		×	
		FCR-3MJ-7515GXBK		×	
		FCR-3MJ-9015GXBK		×	
		FCR-3MJ-6017GXBK		×	
	2口/クリーン&フラット/ブラック(高さ600mm)	FCR-3MJ-6017GXBK		×	
		FCR-3MJ-7517GXBK		×	
		FCR-3MJ-9017GXBK		×	
		FCR-3MJ-9017GXBK		×	
	2口/クリーン&フラット/シルバー(高さ500mm)	FCR-3MJ-***GXSI		×	
	2口/クリーン&フラット/シルバー(高さ600mm)	FCR-3MJ-***GSI		×	
	2口/クリーン&フラット/シルバー(高さ700mm)	FCR-3MJ-***GSI		×	
	2口/1H対応/連動/ブラック(高さ600mm・700mm)	VLU-3R-***GBK*	RO	×	
	2口/1H対応/連動/シルバー(高さ600mm・700mm)	VLU-3R-***GSI*	RP	×	
	2口/1H対応/連動/同時給排/ブラック(高さ600mm・700mm)	VLU-3R-***VGBK*	RQ	×	
	2口/1H対応/連動/同時給排/シルバー(高さ600mm・700mm)	VLU-3R-***VSI*	RR	×	
	2口/1H対応/扉パネル/連動/ブラック(高さ600mm・700mm)	SCU-3R-***GBK**	RS	×	
	2口/1H対応/扉パネル/連動/シルバー(高さ600mm・700mm)	SCU-3R-***GSI**	RT	×	
	2口/1H対応/扉パネル/連動/シルバー(高さ600mm・700mm)	SCU-3R-***GSI**	RT	×	
	2口/センサー/連動/ステンレス	MAYAFU-901SX	RU	×	
	2口/オリソリテ/連動/ステンレス	ORIU-901SX	RV	×	
	2口/スリム/親水性フィルター/シルバー	NSU-3A-***GSI	RW	×	
	2口/スリム/シルバー	NSU-3M-901SI	RX	×	
	2口/ルイザ/連動/ステンレス	LUSU-901SX	RY	×	
	2口/標準/ホワイト(高さ600mm)	BDR-3HE-601W-IN	RZ	×	
	2口/標準/ホワイト(高さ700mm)	BDR-3HE-7515W-IN	RZ	×	
	2口/サイドフード/1H対応/連動/シルバー	SFDR-903X-SI	SG	×	
	2口/サイドフード/1H対応/連動/ステンレス	SFDR-903X-SI	SH	×	
	2口/サイドフード/1H対応/同時給排/連動/シルバー	SFDR-903VX-SI	SI	×	
	2口/サイドフード/1H対応/同時給排/連動/ステンレス	SFDR-903VX-SI	SJ	×	
	2口/クイックフラットセンターフード/1H対応/連動/シルバー	CFDR-903X-SI	SK	×	
	2口/サイドフード/シルバー/コンロ前スクリーン付	SNSU-4MA-903XSIL(R)	SL	×	
	2口/サイドフード/ステンレス/コンロ前スクリーン付	SNSU-4MA-903XSL(R)	SM	×	
	2口/サイドフード/シルバー	SNSR-4MA-903XSIL(R)	SN	×	
	2口/サイドフード/ステンレス	SNSU-4MA-903XSL(R)	SO	×	
	おそうじラック/フレス/ブラック(全ての高さ)	USRU-3A-***XL(R)BK*	TA	×	
	おそうじラック/フレス/シルバー(全ての高さ)	USRU-3A-***XL(R)SI*	TB	×	
	おそうじラック/フレス/ブラック/常時換気(全ての高さ)	USRU-3AJ-***XL(R)BK*	TC	×	
	おそうじラック/フレス/シルバー/常時換気(全ての高さ)	USRU-3AJ-***XL(R)SI*	TD	×	
	おそうじラック/フレス/ブラック/扉面材(600mm・700mm)	USRU-3A-***XL(R)BK*B	TE	×	
	おそうじラック/フレス/シルバー/扉面材(600mm・700mm)	USRU-3A-***XL(R)SI*B	TF	×	
	おそうじラック/フレス/ブラック/同時給排(高さ600mm・700mm)	USRU-3A-***VXL(R)BK*	TG	×	
	おそうじラック/フレス/シルバー/同時給排(高さ600mm・700mm)	USRU-3A-***VXL(R)SI*	TH	×	
	2口/フェリカ/連動/ステンレス	FEDU-901SX	UA	×	
	2口/フェリカ/連動/ブラック	FEDU-901TBKX	UB	×	
	2口/フェリカ/連動/ホワイト	FEDU-901TWX	UC	×	
	サイドフード/2口/フェリカ/連動/ステンレス	SFED-951SXR	UD	×	
	サイドフード/2口/フェリカ/連動/ブラック	SFED-951TBKXL	UE	×	
	サイドフード/2口/フェリカ/連動/ホワイト	SFED-951TWXL	UF	×	
	2口/センターフード	CFEDU-951SX	UG	×	
	センターフード/2口/フェリカ/連動/ブラック	CFEDU-951TBKX	UH	×	
	センターフード/2口/フェリカ/連動/ホワイト	CFEDU-951TWX	UI	×	
	フェリカ/連動/ステン/面材タイプ	FEDU-IN901SX1	UJ	×	
	フェリカ/連動/同時給排/ステン/面材タイプ	FEDU-IN901VXS1	UM	×	
センター/W1050/連動/ステン(H750)	CFEDU-IN75S	UP	×		
センター/W1050/連動/ブラック(H750)	CFEDU-IN75TBK	UQ	×		
センター/W1050/連動/ホワイト(H750)	CFEDU-IN75TW	UR	×		
センター/W1050/連動/同時給排/ステン(H750)	CFEDU-INV75S	US	×		
センター/W1050/連動/同時給排/ブラック(H750)	CFEDU-INV75TBK	UT	×		
センター/W1050/連動/同時給排/ホワイト(H750)	CFEDU-INV75TW	UU	×		
2口/薄型	BFR-3C-901URW		×		
2口/薄型	BFR-3C-751RW		×		

◎・・・通常納期で出荷可能  
 ○・・・出荷可能(注)  
 △・・・欠品の可能性あり(注)  
 ×・・・欠品中  
 (メーカー生産工場停止中のため)

(注)  
 ※受注及び生産の状況によって、  
 ※さらに納期が遅れるなど、  
 ※状況が変化する場合がありま

メーカー	品名	品番	記号	出荷対応	生産状況
渡辺製作所	7口ヘラ/三方排気/ブラック(高さ600mm)	WAP-**AK2-IN3	FC	○	対応可能
	7口ヘラ/三方排気/ブラック(高さ700mm)	WAP-**AK-IN3			
	7口ヘラ/三方排気/シルバー(高さ600mm)	WAP-**AG2-IN3	FD	○	
	7口ヘラ/三方排気/シルバー(高さ700mm)	WAP-**AG-IN3			
	シロココ/梁対応/扉パネル/ブラック(高さ600mm・700mm)	WFS-**AK*(L)	HM	○	
		WFS-**AK*B(L)1			
	シロココ/梁対応/扉パネル/シルバー(高さ600mm・700mm)	WFS-**AG*(L)	HN	○	
		WFS-**AG*B(L)1			
	シロココ/ハットデザイン/シルバー	WIS90G-IN	SA	○	
	シロココ/ハットデザイン/ステンレス	WIS90S-IN	SB	○	
	シロココ/ハットデザイン/整流板/ステンレス	WIS90SS-IN	SC	○	
	ハットデザイン/同時給排/シルバー	WIS90GE-IN	SD	○	
	ハットデザイン/同時給排/ステンレス	WIS90SE-IN	SE	○	
	シロココ/ハットデザイン/同時給排/整流板/ステンレス	WIS90SSE-IN	SF	○	
	シロココ/梁対応/ブラック(高さ500mm)	WDS-60CMK3	TM	○	
		WDS-75CMK5			
		WDS-90CMK5			
	シロココ/梁対応/ブラック(高さ600mm)	WDS-60CMK6			
		WDS-75CMK6			
		WDS-90CMK6			
		WDS-60CMK7	TN	○	
	シロココ/梁対応/ブラック(高さ700mm)	WDS-75CMK7			
		WDS-90CMK7			
	シロココ/梁対応/シルバー(高さ500mm)	WDS-60CMY5			
	WDS-75CMY5				
	WDS-90CMY5				
	WDS-60CMY6				
シロココ/梁対応/シルバー(高さ600mm)	WDS-75CMY6				
	WDS-90CMY6				
シロココ/梁対応/シルバー(高さ700mm)	WDS-60CMY7				
	WDS-75CMY7				
	WDS-90CMY7				

■IHクッキングヒーター

メーカー	品名	品番	記号	出荷対応	生産状況
日立	3.0kW/両面/全口IHシングルオールメタル/換気運動/シルバー	HT-D10TFS	EH	×	欠品 生産工場停止
	3.0kW/両面/ワイド・全口IHシングルオールメタル/換気運動/シルバー	HT-D10TWFS	EI	×	
	3.0kW/両面/ワイド・全口IHダブルオールメタル/換気運動/シルバー	HT-D20TWFS	EJ	×	
	3.0kW/両面/ブラック	HT-D8	EE	×	
	3.0kW/両面/換気運動/シルバー	HT-D8FS	EF	×	
	3.0kW/両面/3口IH/換気運動/シルバー	HT-D8TFS	FO	×	
	3.0kW/両面/ワイド・3口IH/換気運動/シルバー	HT-D8TWFS	FP	×	
	3.0kW/両面/ワイドガラス/換気運動/シルバー	HT-D8WFS	EG	×	
東芝	3.0kW/両面/ノフフレーム/換気運動/シルバー	BHP-M631SR	FM	×	欠品 生産工場停止
	3.0kW/両面/ノフフレーム/ワイド/換気運動/シルバー	BHP-M731SR	FN	×	
	2.6kW/2口/ブラック	BHP-M24A	KC	×	
	2.6kW/2口/シルバー	BHP-M24AS	KD	×	
パナソニック	2.0kW/2口/シルバー	CU-HS20ANX	KE	△	3/22～の週で欠品の可能性あり
	3.0kW/両面/ブラック	CH-C6BNX (-IN)	EC	△	
	3.0kW/両面/シルバー	CH-CS6BNX (-IN)	ED	△	
	3.0kW/両面/換気運動/ブラック	CH-HR6FNX	EM	△	
	3.0kW/両面/換気運動/シルバー	CH-HRS6FNX	EN	△	
	3.0kW/両面/ワイド/換気運動/シルバー	CH-HRS7FNX	EO	△	
	3.0kW/両面/全口IHシングルオールメタル/換気運動/シルバー	CH-MRS6FNX	ET	△	
	3.0kW/両面/ワイド・全口IHシングルオールメタル/換気運動/シルバー	CH-MRS7FNX	EU	△	
	3.0kW/両面/全口IHダブルオールメタル/換気運動/シルバー	CH-VRS6FNX	EV	△	
	3.0kW/両面/ワイド・全口IHダブルオールメタル/換気運動/シルバー	CH-VRS7FNX	EW	△	
	3.0kW/うず型フラット/グリルレス/シルバー	CHM-TRS30A	EX	△	
	3.0kW/両面/フルフラット・ワイド/換気運動/シルバー	CHF-HRS7ENX	EP	△	
3.0kW/両面/フルフラット・ワイド・全口IHシングルオールメタル/換気運動/シルバー	CHF-MRS7ENX	EQ	△		
三菱	3.0kW/両面/換気運動/グリルディスプレイ/シルバー	CS-G38VNSR	FR	○	対応可能
	3.0kW/両面/ワイドガラス/換気運動/グリルディスプレイ/シルバー	CS-G38VNSR	FS	○	
	2.5kW/2口/ブラック	CS-G28B (-IN)	KA	○	
	2.5kW/2口/シルバー	CS-G28BS (-IN)	KB	○	

■その他機器

メーカー	品番	品名	記号	出荷対応	生産状況
東芝	BUC-***	電動昇降		×	欠品 生産工場停止
	BRC-***	蒸気排出		×	

■その他

メーカー	品番	品名	記号	出荷対応	生産状況
	ウォールキャビネット L5V*** B7V*** など	感振ロック付 ウォールキャビネット全て (周辺収納含む)		△	製造メーカー側(福島県)で生産停止中、4月以降、欠品の可能性あり



2011年3月25日

パートナー各位

TOTO (株)  
名古屋支社 営業センター

## 東北地方太平洋沖地震の影響について<第5信>

冠省 東北地方太平洋沖地震において被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この度の地震におきまして、関東エリアにおける生産・物流拠点での被害だけでなく東北エリアの原材料・部品等の仕入業者様においても多大な被害が発生しております。これにより、弊社生産設備に問題がない商品においても原材料・部品不足、また電力会社による計画停電により、一部商品においては生産の目処が立っておりません。

また、出荷可能な商品につきましても、道路状況及び燃料不足など運送会社の状況によっても納期遅延が発生することが予想されます。パートナー様・お客様ならびに関係の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

TOTOグループ一丸となって復旧に向けて取り組んでおりますので、皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

\* 今後、状況が判明次第、速やかにご連絡させていただきますので何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

受注停止させていただいている商品のご案内を別紙に記載しております。  
ご確認願います。(3月25日 12時 時点)

早々

## 受注停止商品のご案内

東北地方太平洋沖地震の影響により、部品調達が困難になっております。つきましては、下記商品につき、新規受注を一時停止させていただきます。誠に勝手なお願いではございますが、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

## ＜ 受注停止対象商品 ＞

2011/3/25 12時現在

製品	商品群	品名/部材	品番	受注停止の要因	対象エリア	代替品・推奨品	掲載日	
システムキッチン	クラッソ	クラッソ	KR*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/19	
	CJ	CJ	KW*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/19	
	LK	LK	KD*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/19	
	スタイルF	スタイルF	KA*	新規の部材調達ができないため。	関東エリア	なし	2011/3/19	
洗面化粧台	オクターブ	扉カラー:E	スプレホワイト	LDSRA/L*****E(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
		扉カラー:L	スプレピンク	LDSRA/L*****L(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
		扉カラー:T	スプレブルー	LDSRA/L*****T(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
	リモデア	扉カラー:E	スプレホワイト	LDSN*****E(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
		扉カラー:J	スプレページ	LDSN*****J(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
		扉カラー:L	スプレピンク	LDSN*****L(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
		扉カラー:T	スプレブルー	LDSN*****T(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
	サクア	扉カラー:G	ミュートグレー	LDSWA*****G(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
	Aシリーズ	扉カラー:K	ミュートグレー	LDA*****K(代表品番) LDA*****K(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
	座ドレッサー	全品番		LDSR***** (代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	—	2011/3/24
	システムJ	フリーサイズ鏡		MSM2N/C/D MSM4N/C/D	新規の部材調達ができないため。	全国	—	2011/3/24
	KR(量販店用)	扉カラー:M	ホワイトベアウッド	LDP*****M(代表品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
	ラバドレSQ	大型3面鏡		LMJ756H/LMJ906H/LMJ1006H/LMJ1206H	新規の部材調達ができないため。	全国	—	2011/3/24
	ラバドレS	扉カラー:K	ミュートグレー	LDP601JS(U)K LDP751JS(U)K LDP751JSC(U)K	新規の部材調達ができないため。	全国	扉カラーの変更。	2011/3/24
JLU(BL認定品)	全品番		JLU~(全品番)	新規の部材調達ができないため。	全国	—	2011/3/24	
小型電温			LRE~	新規の部材調達ができないため。	全国	—	2011/3/24	
レスト	ウォッシュレット一体形	ネオレストDタイプ(機能部)	TCF9563*/TCF9573*	新規の部材調達ができないため。	全国	GG、あるいはビュアレスト	2011/3/24	
		ネオレストDタイプ(便器部)	CS966*	新規の部材調達ができないため。	全国	GG、あるいはビュアレスト	2011/3/24	
		ネオレストクローズDタイプ(機能部)	TCF986*/TCF987*	新規の部材調達ができないため。	全国	GG-J	2011/3/24	
		ネオレストクローズDタイプ(便器部)	CS369*	新規の部材調達ができないため。	全国	GG-J	2011/3/24	
	洗面器	ハイクオリティ自動洗面器(ベッセル式)	LS991*/LW991	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
	組み合わせ便器	リモコン便器洗浄ユニット	HE10*/HE20*/HE30*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
浴室	在来浴槽	ポリバス(公営住宅用)	P*	震災復興需要が急増したため。	全国	なし	2011/3/23	
ML	フロントパネル	フロントパネル	MFS3/MFS4/MFS5/MFT3/MFT4 対象色番: NB11/NB21/NB31	新規の部材調達ができないため。	全国	受注停止品あるいは、 MFT7/MFT8の下記色番 色番: NB1/NB2/NB3/NB4/SD1 /SD2/SD3/SD4	2011/3/18	
	大型鏡・化粧鏡	大型鏡・化粧鏡	MMA1/MMA2/MMA5/MMA6	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/18	
		大型鏡・化粧鏡	MM700 対象色番:PA11	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/18	
タイル建材	ハイドロセラ・フロアU	ハイドロセラ・フロアU(ブラック)	AB680(690)#HE1N	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/18	
		ハイドロセラ・フロアU(グレー)	AB680(690)#HE3N	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/18	
	D+セレスト	D+セレスト(SAシリーズ)	AD60(30/36)#SA*****R	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/18	
		D+セレスト(PAシリーズ)	AD60(36)#PA*****R/AD30#BW1R	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/18	

リストNo. 2

< 受注停止対象商品 >

2011/3/25 12時現在

製品	商品群	品名/部材	品番	受注停止の要因	対象エリア	代替品・推奨品	掲載日	
水栓・機器	オートクリーンC	オートクリーンC(オールイン・キッズ)	TEF11LYX	新規の部材調達ができないため。	全国	TV760QX	2011/3/24	
		オートクリーンC(オールインワン)	TEF71AC1SX	新規の部材調達ができないため。	全国	TV750C1N	2011/3/24	
			TEF71AC2SX	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
			TEF71ADHSX	新規の部材調達ができないため。	全国	TV750DHRR	2011/3/24	
			TEF71R	新規の部材調達ができないため。	全国	TH345R	2011/3/24	
		オートクリーンC(オールインワン・発電)	TEF74AC2RX	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
			TEF74ACRX	新規の部材調達ができないため。	全国	TV750CN	2011/3/24	
			TEF74ALRX	新規の部材調達ができないため。	全国	TV750LAN	2011/3/24	
			TEF74AWRX	新規の部材調達ができないため。	全国	TV750WRR	2011/3/24	
			TEF74RX	新規の部材調達ができないため。	全国	TH345R	2011/3/24	
		オートクリーンC(オールインワン・再生水)	TEF81ALRX	新規の部材調達ができないため。	全国	TV850LX	2011/3/24	
		オートクリーンU	オートクリーンU	TEA61ADFRX	新規の部材調達ができないため。	全国	US一体型小便器、または (手動)フラッシュバルブ	2011/3/24
				TEA61ADRX	新規の部材調達ができないため。	全国		2011/3/24
				TEA61DR	新規の部材調達ができないため。	全国		2011/3/24
	TEA61GDR			新規の部材調達ができないため。	全国	2011/3/24		
	TEA62ADFRX			新規の部材調達ができないため。	全国	2011/3/24		
	TEA62ADRX			新規の部材調達ができないため。	全国	2011/3/24		
	小便器フラッシュバルブ	小便器フラッシュバルブ	T600PFNKX	新規の部材調達ができないため。	全国	T60PF	2011/3/24	
			T600PNX	新規の部材調達ができないため。	全国	T60PX	2011/3/24	
			T601PX	新規の部材調達ができないため。	全国	T60SQX	2011/3/24	
			TG600PNX	新規の部材調達ができないため。	全国	TG60PNX	2011/3/24	
	パウチ・しびん洗浄水栓	パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ	T95B	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
		パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ライニング用)	T95B1	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
	洗面用単水栓(電温用含む)	洗面用単水栓	TL830UXVQ	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
			TLC11	新規の部材調達ができないため。	全国	TLS11	2011/3/24	
			TLC11C	新規の部材調達ができないため。	全国	TLS11	2011/3/24	
			TLC11C1	新規の部材調達ができないため。	全国	TLS11	2011/3/24	
			TLC11C2	新規の部材調達ができないため。	全国	TL155A	2011/3/24	
			電温用単水栓	TLC11EDRX	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24
			TLC11ERX	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
		洗面用水栓	洗面用シングル	TLN32T	新規の部材調達ができないため。	全国	TLNW32AF1	2011/3/24
	洗面用モデッサ		TLXM1A1X	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
	アクアオート(オールインワンタイプ)		TEXN20ALX	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
	ハンドル式水栓		TL120A	新規の部材調達ができないため。	全国	アクアオート	2011/3/24	

リストNo. 2

< 受注停止対象商品 >

2011/3/25 12時現在

製品	商品群	品名/部材	品番	受注停止の要因	対象エリア	代替品・推奨品	掲載日
	止水栓	止水栓	TLC4A	新規の部材調達ができないため。	全国	TL340C5U	2011/3/24
			TLC4A3	新規の部材調達ができないため。	全国	TL340C8U	2011/3/24
			TLC4A6	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24
			TLC4AV1	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24
			TLC4B3	新規の部材調達ができないため。	全国	T4B10U	2011/3/24
			TLC4B6	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24
			TLC4B7	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24
			TLC4B9	新規の部材調達ができないため。	全国	T4BD13U	2011/3/24
			TSA4AARKX	新規の部材調達ができないため。	全国	TN901A1V1RX+956611x2	2011/3/24
			TL305UMFPX	新規の部材調達ができないため。	全国	TL45PX	2011/3/24
洗髪器用金具	洗髪器用金具	TEK513-1	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
アルカリ・浄水器他	アルカリ7 カートリッジ内蔵型浄水器 台所用シングル(タッチ水栓)	TK304AX	新規の部材調達ができないため。	全国	TK306A1X	2011/3/24	
		TKN34PBTS	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
浴室サーモ	シャワーバー 浴室用サーモ(タッチ)+スプレーシャワー	TMC95	新規の部材調達ができないため。	全国	TMWB95EC	2011/3/24	
		TMN40CTNZ	新規の部材調達ができないため。	全国	タッチ水栓以外	2011/3/24	
		TMN40CTR	新規の部材調達ができないため。	全国	タッチ水栓以外	2011/3/24	
	浴室用サーモ(タッチ)+ワンダービート	TMN40CTSR	新規の部材調達ができないため。	全国	タッチ水栓以外	2011/3/24	
		TMN40JTR	新規の部材調達ができないため。	全国	タッチ水栓以外	2011/3/24	
	【浴室】サーモスタートバス水栓(タイマー水栓)	TMN40JTSR	新規の部材調達ができないため。	全国	タッチ水栓以外	2011/3/24	
		TEM47ARKX	新規の部材調達ができないため。	全国	TMF47ANZ	2011/3/24	
	【浴室】サーモスタートシャワー金具(タイマー水栓)	TEM47ARX	新規の部材調達ができないため。	全国	TMF47AN	2011/3/24	
		TEM47CRKX	新規の部材調達ができないため。	全国	TMF47CRRZ	2011/3/24	
		TEM47CRX	新規の部材調達ができないため。	全国	TMF47CRR	2011/3/24	
		TEM47JRX	新規の部材調達ができないため。	全国	TMF47CRR+THYG10	2011/3/24	
	【浴室】サーモスタートバス水栓(タイマー水栓)	TEM47WRX	新規の部材調達ができないため。	全国	TMF47CRR+THJ6+TH721	2011/3/24	
		TEB1RX	新規の部材調達ができないため。	全国	TBW20 TBH20	2011/3/24	
洗面用排水金具	洗面用排水金具(LD40D用)	TL593AB	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
		TL593AP	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
AHS	ピタットくん	TNA13DPX	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/24	
	緊急止水弁付洗濯機用水栓「ピタットくん」	TW1*	新規の部材調達ができないため。	全国	TW40S TW20-1R	2011/3/23	
		TW21*	新規の部材調達ができないため。	全国	TW40S TW20-1R	2011/3/23	
		TWA1*	新規の部材調達ができないため。	全国	TW40S TW20-1R	2011/3/23	
TWA2*	新規の部材調達ができないため。	全国	TW40S TW20-1R	2011/3/23			
ベビー商品	ベビーチェア	YKA13	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		YKA14	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		YKA15	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
	ベビーシート	YKA24	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		YKA24#N11	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		YKA25	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	

リストNo. 3

＜ 受注停止対象商品 ＞

2011/3/25 12時現在

製品	商品群	品名/部材	品番	受注停止の要因	対象エリア	代替品・推奨品	掲載日	
水栓・機器	住宅用電気温水器	一般住宅洗面化粧台後付タイプ	RE06SKN	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			RE06SK1N	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			RE12SKN	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			RE12SK1N	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		一般住宅据置型	RE06SXN	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			RE12SXN	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
	即湯キット	即湯キット	REQ03N	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			REC03	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
	パブリック洗面・手洗用 壁掛けタイプ電温	REC03(専用水栓一体形)	REAH03/REAK03(自動水栓一体形)	REAH03A1	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17
			REAH03A11	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		REAL03(自動水栓一体形) 低消費電力タイプ	REAK03A1	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			REAK03A11	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		REWF03	REAL03A11	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			REW03A1	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		REA03(自動水栓一体形)	REW03A11	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			REA03HH*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		REA03L(自動水栓一体形)	REA03KH*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			REA03L	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		REW-F	REW03E1F1A*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
			REW03E1FA*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		REB03(専用湯水混合栓一体形)	REB03H	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
RE01			REA01	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
パブリック洗面・手洗用 据置型電温	REA06(自動水栓一体形)	REC01	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		RE01M*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
	縦置き型・温度調節タイプ	REA06*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		REW**B*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
	縦置き型・適温出湯タイプ	REW**D*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		REW06E*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
	縦置き型・温度調節タイプ	REW**C*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		REW**G*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
	パブリック飲料・洗い物用 電温	壁掛型	RED~	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		据置型	REK~	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		別売品	RHE*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		補修部品	RB*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
		部品	RD*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
	LD向け電温	電気温水器付洗面台	LRE*	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17	
TS向け電温	新レストパル(床・壁)	UGRE01M T104N	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		レストパルSX(壁給水)	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		レストルームドレッサー システムシリーズ	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		レストルームドレッサー セレクトシリーズ	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		スリムタイプC	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		ネオレスト手洗器付き	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
	レストルームドレッサー システムシリーズ	UGRE01M T103N	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
		UGRE01M T102N	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
	「01」フラットカウンター 多目的トイレバック	UAREA03HH T110	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
	「01」オストメイト対応 マルチバック	UAREA03HH T111	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
	オストメイト対応 トイレバック	UAREW03E1F1A T190	新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17		
UAREWF03A11 T190		新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17			
UAREWF03A1 T190		新規の部材調達ができないため。	全国	なし	2011/3/17			